


FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 01028—93

纺织织物 燃烧性能测定 水平法



1993-03-19发布

1994-01-01实施

中华人民共和国纺织工业部 发布

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 01028—93

纺织织物 燃烧性能测定 水平法

1 主题内容与适用范围

本标准规定了纺织织物水平方向燃烧性能测定方法。并以火焰蔓延速率来表示。
本标准适用于各类纺织织物。

2 引用标准

GB 5457 纺织品及纺织制品的燃烧性能 词汇表
GB 6529 纺织品的调湿和试验用标准大气
GB 8170 数值修约规则

3 术语

3.1 火焰蔓延时间

在规定的试验条件下,火焰在燃烧着的材料上蔓延规定距离所需要的时间。

3.2 火焰蔓延速率

在规定的试验条件下,单位时间内火焰蔓延的距离。

4 原理

在规定的试验条件下,对水平方向的纺织试样点火 15s,测定火焰在试样上的蔓延距离和蔓延此距离所用的时间。

5 试验操作人员的健康和安全

纺织品的燃烧会产生影响操作人员健康的烟雾和气体,应采取适当的措施加以净化。

6 设备和材料

6.1 燃烧试验仪(见图 1)。




图 1 燃烧试验仪

1—温度计；2—通风槽；3—观察窗(耐热玻璃)；4—U形试样夹；5—试样；
6—试样夹导轨；7—标记线指示板；8—点火器；9—焰高标尺；10—左侧门；
11—右侧门；12—顶盖；13—支脚；14—通风孔；15—支承柱

燃烧试验仪是用不锈钢制成的，前面装有一个耐热玻璃观察窗，箱底部设有十个通风孔，顶部四周有一条通风槽。箱内有安放试样夹的水平导轨。

6.2 试样夹(见图 2)




图 2 试样夹

试样夹由二块厚 9mm，长 360mm，宽 100mm 的 U 形耐腐蚀金属框架组成，其内框尺寸为 330mm × 50mm。

6.2.1 试样夹上框架上有三个标记线，标记线距离试样点火处分别为 38mm, 138mm, 292mm。

6.2.2 试样夹下框架上每跨距 25mm 处有直径为 0.25mm 耐热金属丝。

6.3 气体点火器

点火器管口内径 9.5mm, 点火器管口顶端离试样试验面 19mm。

6.4 气体

工业用丙烷或丁烷气体。

6.5 金属梳

长度至少为 110mm, 每 25mm 内有 7~8 个光滑圆齿。

6.6 秒表

精度 0.1s。

6.7 温度计

精度 1℃。

7 试样**7.1 试样尺寸**

7.1.1 每块试样的标准尺寸应为 350mm×100mm。

7.1.2 特殊产品尺寸不足以制成规定尺寸的试样, 则应符合下列任一条件, 保证试样经向或纬向被试样夹夹持。

7.1.2.1 对宽度小于 60mm 的试样, 长度取 350mm。

7.1.2.2 对宽度为 60~100mm 的试样, 长度至少取 160mm。

7.2 试样数量

每一样品, 经、纬向各取 5 块。长的一边要与织物的经向或纬向平行。

7.3 试样调湿

试样在温度 20±2℃ 和相对湿度 65%±3% 的标准大气中调湿, 放置 8~24h(视织物厚薄而定), 然后取出放入密闭容器内。

8 试验步骤

8.1 在温度为 15~30℃ 和相对湿度为 30%~80% 的大气条件下进行试验。

8.2 点着点火器, 调节火焰高度, 使点火器顶端至火焰尖端的距离为 38±2mm, 并稳定 1min。

8.3 将试样放入试样夹中, 使用面向下。若是起毛或簇绒试样, 把试样放在平整的台面上, 用金属梳逆绒毛方向梳两次。使火焰能逆绒毛向蔓延。

8.4 将夹好试样的试样夹沿导轨推入, 至导轨顶端。

8.5 用计时装置控制点火器对试样点火, 点火时间为 15s, 此时距试样从密闭容器内取出的时间必须在 1min 以内。

8.6 测量火焰蔓延时间和距离, 时间记取 0.1s, 距离记取 1mm。火焰蔓延至第一标记线时开始计时。

8.6.1 火焰蔓延至第三标记线时, 停止计时。火焰蔓延距离为 254mm。

8.6.2 火焰蔓延至第三标记线前熄灭, 停止计时。测定第一标记线至火焰熄灭处的距离。

8.6.3 长度不足 350mm 的试样, 测量火焰从第一标记线蔓延至第二标记线的时间, 火焰蔓延距离为 100mm。

8.7 清除试验箱中的烟、气及碎片。用温度计测定箱内温度, 确定温度在 15~30℃ 范围时, 再测试下一个试样。

9 火焰蔓延速率计算**9.1 火焰蔓延速率按下式计算:**

$$B = \frac{L}{t} \times 60$$

式中: B ——火焰蔓延速率, mm/min;

L ——火焰蔓延距离, mm;

t ——火焰蔓延距离 L 时相应的蔓延时间, s。

火焰蔓延速率按 GB 8170 修约至小数点后一位。

火焰蔓延速率平均值以经纬向三个试样的平均值表示, 按 GB 8170 修约至整数。

9.2 试样没点着或火焰蔓延至第一标记线前熄灭, 火焰蔓延速率均记为 0mm/min。

10 试验报告

试验报告应包括下列内容:

- a. 说明该试验是按照本标准进行的, 如有改变, 应说明细节;
- b. 试样名称及规格;
- c. 试样调湿条件;
- d. 试验时的环境温湿度;
- e. 特殊产品的试样尺寸;
- f. 试样火焰蔓延速率最大值、试样火焰蔓延速率平均值, 结果按 GB 8170 修约至整数;
- g. 如试样的火焰蔓延至第三标记线前熄灭, 写明火焰蔓延时间和距离;
- h. 试验日期及人员。

附加说明:

本标准由纺织工业部科技发展司提出。

本标准由纺织工业部标准化研究所归口。

本标准由国家棉纺织品质量监督检测中心负责起草。

本标准主要起草人朱杏媛、徐路。

(京)新登字 023 号

中华人民共和国纺织
行 业 标 准
纺织织物 燃烧性能测定 水平法

FZ/T 01028—93

*
中国标准出版社出版

(北京复外三里河)

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*
开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 8 千字
1993年 11月第一版 1993年 11月第一次印刷
印数 1—2 000

*
书号:155066·2-8969 定价 0.90 元

*
标 目 229—75